

CALIBRAR LOS TERMÓMETROS DE SONDA

Los termómetros son sensibles y pueden perder el calibrado fácilmente. Calibre cada termómetro que se utilice en su instalación.

¿Cuándo?

- Semanalmente o de acuerdo con la política.
- Cuando el termómetro se cae.
- Cuando el termómetro experimenta un cambio de temperature extremo.



¿Cómo?

Llene un vaso mediano con hielo picado.




Llene 2/3 del vaso con agua y revuelva bien.



Coloque el termómetro en el vaso de agua con hielo. Asegúrese que el sensor esté sumergido en el agua y que no toque los lados o el fondo del vaso.



Espere un mínimo de 30 segundos y revuelva el agua ocasionalmente.



Si el termómetro no marcar 32°F, haga el siguiente ajuste:

Sin sacar la sonda del hielo, sujete la tuerca hexagonal de ajuste debajo de la cabeza del termómetro con una herramienta apropiada y gire la cabeza para que el indicador marque 32°F.

¡ DESINFECTE su termómetro antes de cada uso y después de usarlo con otro alimento!



**MESA COUNTY
PUBLIC HEALTH**
Working Together for a Healthy Community

Para recursos adicionales sobre la inocuidad alimentaria, visite:
www.health.mesacounty.us
(970) 248-6900